

- Werkzeugachse = X-Achse
- Heidenhain TNC-310 Steuerung
- als 2D-Kontur abfahren ($Y=\emptyset$)

